

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	백사초등학교 (1동 교사동)							
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55							
시설정보	준공(설치)연도	1972		연면적(㎡)	2262㎡		시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	교사동	건물층수	3		건물구조	철근
	용벽	재료		높이/길이			구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이			-	
안전등급	전차	<input checked="" type="checkbox"/> B	금차	<input checked="" type="checkbox"/> B	등급변경사유			
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 21				점검기관	백사초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분		성명		소속기관			
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙		백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실		백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석		이천교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이병호		에이스 전기안전			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	송성경		한성 엔지니어링 (주)			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	차승경		(주)교성엔지니어링			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
점검결과	구분	지적사항				확인결과		
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024. 여름철
점검일	2024. 6. 17 .	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()								
명칭	백사초등학교 (2동 이화빌)								
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55								
시설정보	준공(설치)연도	1996	연면적(m ²)	162 m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종			
	건물	건물용도	교사동	건물층수	3	건물구조	철근		
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식			
	절토사면	경사도		높이/길이		-			
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유				
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 21			점검기관	백사초등학교				
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명		소속기관				
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙		백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실		백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석		이천교육지원청				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이병환		에이스안전				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	차승중		(주)프렌디앤씨				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
점검결과	구분	지적사항			확인결과				
	정밀안전진단								
	보수보강								
	현지시정								
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)				
					국비	지방비	기타	합계	
	정밀안전진단								
	보수보강								
	현지시정								

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물	<input type="checkbox"/> 용벽	<input type="checkbox"/> 절토사면	<input type="checkbox"/> 기타 ()			
명칭	백사초등학교 (5동 기구장)						
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55						
시설정보	준공(설치)연도	1996	연면적(m ²)	36 m ²	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	기타	건물층수	3	건물구조	기타
	용벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유		
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 24		점검기관	백사초등학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검		<input type="checkbox"/> 민관합동	<input type="checkbox"/> 기관위탁	<input type="checkbox"/> 확인점검		
점검반 구성	구분	성명	소속기관				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙	백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실	백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석	이천교육지원청				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이병호	에이치전기안전				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단						
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
점검결과	구분	지적사항	확인결과				
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						
조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17 .	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()								
명칭	백사초등학교 (6층 학교-4인원대원)								
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55								
시설정보	준공(설치)연도	1996	연면적(㎡)	49.50㎡	시특별 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종			
	건물	건물용도	학교	건물층수		건물구조	철근		
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식			
	절토사면	경사도		높이/길이		-			
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유				
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 21			점검기관	백사초				
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명		소속기관				
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙		백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실		백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	오승익		이천시교육지원청				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이병환		에이스건설(주)				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단							
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
점검결과	구분	지적사항			확인결과				
	정밀안전진단								
	보수보강								
	현지시정								
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)				
					국비	지방비	기타		
	정밀안전진단								
	보수보강								
	현지시정								

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 06월 22
점검일	2024. 6. 17 .	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	백사초등학교 (9동 교장관사)							
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55							
시설정보	준공(설치)연도	1996		연면적(㎡)	94.01㎡		시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	관사	건물층수		건물구조	창고	
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식		
	절토사면	경사도		높이/길이		-		
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유			
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 21				점검기관	백사초		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분	성명			소속기관			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙			백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실			백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석			이천교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이병호			에이스전기안전			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단							
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6.17 .	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	백사초등학교 (10동 체육장)						
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55						
시설정보	준공(설치)연도	1995	연면적(㎡)	28.52 ㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	상고	건물층수		건물구조	단층
	용벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유		
점검기간	2024. 6.10 ~ 2024. 6.21			점검기관	백사초		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명	소속기관				
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙	백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실	백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	오임석	이천교육지원청				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이병호	에이스디자인건축				
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단						
점검결과	구분	지적사항	확인결과				
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						
조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지시정						

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()								
명칭	백사초등학교 (11동 학부)								
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55								
시설정보	준공(설치)연도	2003		연면적(㎡)	575.64㎡	시특별 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	급식/학부	건물층수	1	건물구조	철근		
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식			
	절토사면	경사도		높이/길이		-			
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유				
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 24				점검기관	백사초등학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검								
점검반 구성	구분		성명		소속기관				
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙		백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실		백사초등학교				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석		이천교육지원청				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이병호		에이스전기안전				
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	차승정		(주)호생이앤씨				
점검결과	구분		지적사항		확인결과				
	정밀안전진단								
	보수보강								
	현지시정								
조치계획	구분		조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
	정밀안전진단					국비	지방비	기타	합계
	보수보강								
	현지시정								

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	백사초등학교 (12층 자시형의식)							
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55							
시설정보	준공(설치)연도	2008		연면적(㎡)	50㎡		시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	기타	건물층수	:	건물구조	개관	
	용벽	재료		높이/길이		구조형식		
	절토사면	경사도		높이/길이		-		
안전등급	전차	B		금차	B		등급변경사유	
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 21				점검기관			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분		성명		소속기관			
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙		백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실		백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석		이천교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이병호		에이스전기안전			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단						
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	백사초등학교 (12동 폐식당2)							
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55							
시설정보	준공(설치)연도	2009		연면적(㎡)	15.12㎡		시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	창고	건물층수	1층		건물구조	철근
	옹벽	재료		높이/길이			구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이			-	
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유			
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 24				점검기관	백사초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분	성명			소속기관			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙			백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실			백사초등학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	오윤석			이천교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	이병민			에이스전기안전			
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단							
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단							
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)							
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름철
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()										
명칭	백사초등학교 (14동 교직원관사)										
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55										
시설정보	준공(설치)연도	2009		연면적(㎡)	105.60㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종				
	건물	건물용도	관사	건물층수	1층	건물구조	철근				
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식					
	절토사면	경사도		높이/길이		-					
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유						
점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 21.				점검기관	백사초등학교					
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검										
점검반 구성	구분		성명		소속기관						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙		백사초등학교						
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)									
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은실		백사초등학교						
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)									
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	오원식		이천교육지원청						
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)									
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이병만		에이스 전기안전						
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)									
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단									
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)									
점검결과	구분	지적사항			확인결과						
	정밀안전진단										
	보수보강										
	현지시정										
조치계획	구분	조치사항			조치 (예정)일	소요예산(천원)					
	정밀안전진단					국비	지방비	기타	합계		
	보수보강										
	현지시정										

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	백사초등학교	점검시기	2024 여름방학
점검일	2024. 6. 17.	작성자	최은실

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()					
명칭	백사초등학교 (11동 체육관)					
주소	경기도 이천시 백사면 현방로 55					
시설정보	준공(설치)연도	2017	연면적(m ²)	104.15m ²	시투법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	체육관	건물층수	1층	건물구조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이		천공
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
점검기간						

점검기간	2024. 6. 10 ~ 2024. 6. 24	점검기관	백사초
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검		

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	최영숙	백사초등학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	최은실	백사초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	오원석	이천교육지원청
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)	이병만	여이치선생원전
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	차상정	(주)한성여원씨
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전진단		
	보수보강		
	현지시정		

조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요 예산(천원)			
	정밀안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지시정						